

نرخ اجرت خودرو کابین ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹

کد اجرت	شرح اجرت	نرخ اجرت
92A92431900	تعویض تیغه برقیارکن عقب - Wiper blade re window washer replaced	ریال 148,500
92A92272000	تعویض تیغه برقیارکن جلو - Wiper blades removed and reinstalled	ریال 297,000
92A46852001	سرویس ترمز پارک برقی - Electric parking brake service	ریال 4,455,000
92A85181900	بازویست فیلتر کابین - Particle filter removed and reinstalled	ریال 445,500
92A46382001	بازویست لنت عقب - Brake pad rear removed and reinstalled	ریال 1,336,500
92A46382000	بازویست لنت عقب - Brake pad rear removed and reinstalled	ریال 1,485,000
92A46362001	بازویست لنت جلو - Brake pad front removed and reinstalled	ریال 1,485,000
92A46362000	بازویست لنت جلو - Brake pad front removed and reinstalled	ریال 1,633,500
92A24241901	بازویست فیلتر هوا - Air cleaner cartridge removed and reinstalled	ریال 742,500
92A24241900	بازویست فیلتر هوا - 2Air cleaner cartridge removed and reinstalled	ریال 742,500
92A03810051	تعویض شمع موتور - Add. maintenance spark plugs replacing	ریال 891,000
92A03810050	تعویض شمع موتور - Add. maintenance spark plugs replacing	ریال 2,227,500
92A03510050	سرویس روغن ترمز - Add. mainten. Brake fluid service	ریال 891,000
92A03160000	سرویس دوره ای 60,000 کیلومتر یا 4 سال - Maintenance	ریال 3,712,500
92A03140000	سرویس دوره ای 30,000 کیلومتر یا دو سال - Intermediate maintenance	ریال 2,673,000
92A03040000	تعویض روغن و فیلتر روغن - Oil change service	ریال 1,633,500
92A94235600	تعویض دو لامپ استاتیک - 2 Static halogen bulbs replaced	ریال 742,500
92A94235501	تعویض لامپ استاتیک - Static halogen bulb replaced	ریال 445,500
92A27061900	بازویست باتری - Battery removed and reinstalled	ریال 2,227,500

توضیحات:

۱- نرخ اجرت بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

۲- نرخ اجرت برای خودرو استاندارد (بدون تصادف و تغییرات) در نظر گرفته شده است.

Allowed.units(1)	RTS.code
0.1	0.15 92A92431900
0.2	0.30 92A92272000
3	4.50 92A46852001
0.3	0.45 92A85181900
0.9	1.35 92A46382001
1	1.50 92A46382000
1	1.50 92A46362001
1.1	1.65 92A46362000
0.5	0.75 92A24241901
0.5	0.75 92A24241900
0.6	0.90 92A03810051
1.5	2.25 92A03810050
0.6	0.90 92A03510050
2.5	3.75 92A03160000
1.8	2.70 92A03140000
1.1	1.65 92A03040000
0.5	0.75 92A94235600
0.3	0.45 92A94235501
1.5	2.25 92A27061900

Description(1)

Wiper blade re window washer replaced - تعویض تیغه بر فیاکن عقب -	ریال	148,500
Wiper blades removed and reinstalled - تعویض تیغه بر فیاکن جلو -	ریال	297,000
Electric parking brake service - سرویس ترمز پارک برقی -	ریال	4,455,000
Particle filter removed and reinstalled - بازوبست فیلتر کابین -	ریال	445,500
Brake pad rear removed and reinstalled - بازوبست لنت عقب -	ریال	1,336,500
Brake pad rear removed and reinstalled - بازوبست لنت عقب -	ریال	1,485,000
Brake pad front removed and reinstalled - بازوبست لنت جلو -	ریال	1,485,000
Brake pad front removed and reinstalled - بازوبست لنت جلو -	ریال	1,633,500
Air cleaner cartridge removed and reinstalled - بازوبست فیلتر هوا -	ریال	742,500
2Air cleaner cartridge removed and reinstalled- بازوبست فیلتر هوا-	ریال	742,500
Add. maintenance spark plugs replacing - تعویض شمع موتور -	ریال	891,000
Add. maintenance spark plugs replacing - تعویض شمع موتور -	ریال	2,227,500
Add. mainten. Brake fluid service - سرویس روغن ترمز -	ریال	891,000
Maintenance - سرویس دوره ای 60,000 کیلومتر یا 4 سال -	ریال	3,712,500
Intermediate maintenance - سرویس دوره ای 30,000 کیلومتر یا دو سال -	ریال	2,673,000
Oil change service - تعویض روغن و فیلتر روغن -	ریال	1,633,500
2 Static halogen bulbs replaced - تعویض دو لامپ استاتیک -	ریال	742,500
Static halogen bulb replaced - تعویض لامپ استاتیک -	ریال	445,500
Battery removed and reinstalled - بازوبست باتری -	ریال	2,227,500

Short.name.lookup

92A

92A

92A

92A

92A

92AS

92A

92AS

92A

92AS

92A

92AS

92A

92A

92A

92A

92A

92A

92A