

## نرخ اجرت خودرو کررا ۲۰۱۳ - ۲۰۱۰

کد اجرت	شرح اجرت	نرخ اجرت
99747085550	Add. mainten.Brake fluid service - سرویس روغن ترمز	ریال 891,000
99724242000	2 Air cleaner cartridge removed and reinstalled- بازوبست فیلتر هوا	ریال 2,227,500
99785181900	Particle filter removed and reinstalled - بازوبست فیلتر کابین	ریال 445,500
99703040000	Oil change service - سرویس روغن و فیلتر روغن	ریال 1,485,000
99746362000	Brake pad front removed and reinstalled - بازوبست لنت جلو	ریال 1,336,500
99746382000	Brake pad rear removed and reinstalled - بازوبست لنت عقب	ریال 1,188,000
99724241900	Air cleaner cartridge removed and reinstalled- هوا- بازوبست فیلتر	ریال 742,500
99703140006	Intermediate maintenance - سرویس دوره ای 30,000 کیلومتر یا دو سال	ریال 2,673,000
99703160000	Maintenance - سرویس دوره ای 60,000 کیلومتر یا 4 سال	ریال 3,564,000
99703810050	Add. maintenance spark plugs replacing - تعویض شمع موتور	ریال 2,227,500
99727061900	Battery removed and reinstalled - بازوبست باتری	ریال 742,500

توضیحات:

۱- نرخ اجرت بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

۲- نرخ اجرت برای خودرو استاندارد ( بدون تصادف و تغییرات) در نظر گرفته شده است.

Allowed.units(1)	RTS.code
0.6	0.90 99747085550
1.5	2.25 99724242000
0.3	0.45 99785181900
1	1.50 99703040000
0.9	1.35 99746362000
0.8	1.20 99746382000
0.5	0.75 99724241900
1.8	2.70 99703140006
2.4	3.60 99703160000
1.5	2.25 99703810050
0.5	0.75 99727061900

Description(1)

Add. mainten.Brake fluid service - سرويس روغن ترمز -	ريال	891,000
2 Air cleaner cartridge removed and reinstalled-بازويست فيلتر هوا-	ريال	2,227,500
Particle filter removed and reinstalled - بازويست فيلتر كابين -	ريال	445,500
Oil change service - سرويس روغن و فيلتر روغن -	ريال	1,485,000
Brake pad front removed and reinstalled - بازويست لنت جلو -	ريال	1,336,500
Brake pad rear removed and reinstalled - بازويست لنت عقب -	ريال	1,188,000
Air cleaner cartridge removed and reinstalled-بازويست فيلتر هوا-	ريال	742,500
Intermediate maintenance - سرويس دوره اي 30,000 كيلومتر يا دو سال -	ريال	2,673,000
Maintenance - سرويس دوره اي 60,000 كيلومتر يا 4 سال -	ريال	3,564,000
Add. maintenance spark plugs replacing - تعويض شمع موتور -	ريال	2,227,500
Battery removed and reinstalled - بازويست باتري -	ريال	742,500

Short.name.lookup

997

997S

997

997

997

997

997

997

997

997

997